

# Multicooker Redmond RMC- PM380

No sei se isso uma desvantagem ou no - mas depois de terminar o programa de cozimento, ele muda para aquecimento. Desligue s manualmente.

No, mas muito grande, mas eu mesmo queria 6 litros

no encontrei

no encontrei

Preo, capacidade, capa de a tigela

LITRIV no verdadeira. 5 litros e depois a prpria tampa.

Vrias vezes aconteceu que a tampa no fechou bem (embora houvesse bipes caractersticos, tudo parece estar como de costume), mas a tampa no est bem fechada ou a borracha desliza de alguma forma fora, ou qualquer outra coisa ....e, como resultado, o multicooker no pode ganhar a presso necessaria e comear a cozinhar, porque. o vapor sai por baixo da tampa - bom que todas essas vezes estvamos em casa e corrigimos a situao a tempo. (para isso eu abaixo a classificao ..) na descrio indicado 6 litros (isto aparentemente se estiver cheio at a borda com um slide), as marcas na cuba de at 5 litros so afixadas, e o valor no mximo 4 litros! Essa. na verdade, voc no pode cozinhar 6 litros de comida l. mas ainda bastante grande: mais do que suficiente para uma famlia de 4 adultos!