

Alto-falantes de computador Logitech Z-333

- falta de baixas frequencias como classe- o controle remoto muda o volume muito abruptamente, lembra voc de colocar a gua no chuveiro com uma torneira ruim- voc pode esquecer de conectar fones de ouvido ao sistema, o som se transforma em uma baguna silenciosa, indistinta e plana. S pode ser comparado com quando os ouvidos esto entupidos ou inundados com gua- o fio de 3,5 mm no substituvél- os alto-falantes menores so manequins

Frequencias baixas no so suficientes

frequencias baixas no so suficiente