

# Moedor de carne Philips Daily Coleta HR2714/30

quebra com frequencia, desempenha suas funes mal, aquece.

Aqui, o inverso no foi feito em vo. J houve uma situao com um pedao de carne musculoso que ficou preso no trado na rea da faca e impediu a continuao do trabalho. Se houvesse um reverso, seria possvel gir-lo na direo oposta, peg-lo e pux-lo para fora. E sem reverso, basta desmontar. At o marido, depois de estudar as instrues, disse que em nenhum caso os ossos deveriam cair nela. Possui uma pea de segurana descartvel, que, aps bater em um osso, destruda, sendo possvel restabelecer a capacidade de trabalho somente por meio de um servio oficial. Alm disso, o servio "razoavelmente" considera tal situao no um caso de garantia))