

# Ferro Borkl604

o preço não condiz com a qualidade

Não aquece muito rápido, precisa ser limpo da ferrugem, o preço

começou a quebrar após o final do período de garantia, foi levado para reparo cinco (!) vezes: o elemento de aquecimento está com defeito, a água está saindo do ferro

Não faz nem um ano que manchas enferrujadas começaram a voar fora junto com o vapor

não

Não

seu trabalho curto, preço