

Mquina de costura/Overlock Singer 6680

Malhas (por humor) loops. Tecidos grossos so costurados, mas em linha reta, se uma costura for encontrada, definitivamente mostrar um erro c4. Eu costurei uma manta jeans de remendos, fiquei atormentada! Se houvesse uma oportunidade de devolv-lo, eu teria pensado nisso.