

# Placa Beko HIC 64402 X placa

Por 2 anos de uso, aconteceu algumas vezes que no ligou. No respondeu ao sensor. bom que esteja conectado a uma mquina separada. Eu desligo a mquina por um minuto e ligo novamente - tudo funciona. Se h algum tipo de proteo ou sensores.

Sim, ainda no h. Eu nem sei o que escrever aqui.