

Pneus Kleber Dynaxer HP3 215/65 R17 99V

um pouco barulhento, flutua um pouco ao mudar de faixa, flanco fraco, rigidez com leve sobrepresso sobre solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, cordo interno quebra, sobe solavancos, parede lateral macia, muito barulhenta, buzina de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

No revelei nenhuma falha

no encontrado ainda.

sem falhas

parede lateral fraca, flutua durante afiao manobras.