

Disco rgido Hitachi HUH721010ALE604

Cracks durante a desfragmentao.

Nova tecnologia.Preco alto para 1 TB.PowerDisablePin.Cracks ruidosamente durante a desfragmentao. Para o modelo de 8 TB, isso no foi percebido.

Esta uma unidade com Power Disable Pin (Pin3) - no funcionar em computadores comuns.

512e Formato que em condies modernas praticamente perdeu sua utilidade”)E o novo recurso Power Disable Pin (Pin3), que este modelo e srie possui, requer suporte do sistema, ou seja, em um caso relativamente antigo, a unidade pode no girar, conforme indicado no site da HGST.