

Fonte de alimentao Chieftec ECO

No detectei.

Forte cheiro de produtos qumicos nas primeiras horas. Um fio curto para conectar o processador (teve que ser puxado entre a parede do gabinete e a placa-me)

dissipao de calor

Requer melhorias para prolongar a vida til

no

Nenhum

Nenhum no momento .