

# Furadeira/piloto Makita HP2071

- controle de velocidade no muito conveniente (velocidade 1 e 2) - obviamente ser um reparo caro ou controlador de velocidade ou boto do obturador - no consigo encontrar escovas no motor porque quero ter uma sobressalente

Longo, parece que o interior de uma furadeira fraca foi empurrado para dentro da caixa por um perfurador, como uma chave de fenda, nenhuma. com o mesmo sucesso, voc pode martelar pregos com um picador. Tentei fazer um furo f13mm no 14 canal. (broca irvin): a pacincia acabou mais rpido. Queimou um buraco com soldagem.