

Pneus Vredestein Snowtrac 5 155/65 R14 75T

no gelo e no gelo, com um ajuste de interferência, mas sobe uma colina decente!

barulhento, no crítico

Parede lateral fraca. Se a pressão cair um pouco - ao bater em um obstáculo, há uma alta probabilidade de obter uma hernia. Visualmente - há desgaste no eixo de acionamento (uniforme). A porcentagem difícil de estimar, mas a diferença com o eixo traseiro perceptível. Percorreu apenas 5.000 km. Pneus meados de 2015

nenhuma falha observada 2 atm de pressão