

Auto-rdio Incar AHR-1885

1. Por 3 anos nenhum firmware foi lanado, como era no nadroid 5.1, permaneceu2. mas o patente principal so os freios no trabalho. pressione o boto e aguarde uma resposta. no pode ser usado como navegador ou media center.3. uma vez por hora ele desliga de forma estvel, voc tem que resetar 4. para trabalhar um pouco mais rpido, preciso demolir todos os programas, deixar o rdio e os monitores.

Os vendedores ficam calados sobre a falta de funcionamento adequado do aparelho