

Filmadora Sony FDR-AX53

1. O foco automatico um pouco lento. Isso especialmente perceptível na extremidade longa do zoom. 2. As informações "registradas" na tela sob luz solar intensa são difíceis de ver. Seria bom duplicá-lo com um LED brilhante no corpo e piscando (mais perceptível).

Som 4K ou 5.1

Ainda não encontrei.

A câmera ligada estendendo o visor ou abrindo o visor giratório. Ao estender o visor, você se agarra involuntariamente à roda de ajuste de dioptria com o dedo. Uma semana depois, o ajuste se desviou e a roda não funciona até o fim. Vou ter que ir na oficina de garantia.