

# Caldeira Bosch Tronic Heat 3500 15

Por causa da caldeira, a máquina está constantemente parando.

Imperfeição técnica

Todo aquecimento elétrico depende inteiramente da disponibilidade de eletricidade. Parece que estamos estives com este caso, mas ainda tinha algumas dúvidas. Outro problema pode ser a delicada eletrônica moderna do controlador. Pela experiência de um amigo, sei que, com a instabilidade da tensão de alimentação e seus fortes rebaixamentos, melhor não confiar em tais caldeiras inteligentes. E, no entanto, esteja preparado para o fato de que você precisa fornecer energia a ele com um cabo trifásico separado de uma seção transversal bastante grande (8 milímetros quadrados por núcleo).