

Alto -falantes Sven MC-10

A falta de desenvolvedores qualificados, educados e simplesmente adequados e familiarizados com o tema do som na Sven.

Os chineses economizaram dinheiro em eletrônica, por causa de um detalhe foi um completo desperdício. No confortável controlar a partir dos botões do bloco, apenas o controle remoto. Os inversores de fase estão instalados de forma torta. A montagem interna chinesa - em adesivo hot-melt.

A qualidade do som no superqualidade ruim - quebrou após 5 minutos de trabalho - o firmware travou, de acordo com os comentários, claro que não tive sorte, Devolvi

Adio de 21/02/2017 Alguns dias houve um leve chiado nos tweeters. Em qualquer volume e independentemente da fonte, basta conectá-lo à rede. Como não haviam passado mais 2 semanas, tive que devolvê-lo. Uma pena. No mesmo dia, tendo falido, comprei Edikov R2000db. Também existem deficiências e nit-picking. 1. Rádio - a funcionalidade em si mal pensada, configurações são implementadas de forma muito barata/simples. Você não pode escolher onde deseja gravar a estação. Lembra tudo em ordem enquanto você não sabe qual o próximo número de série. Portanto, você precisa escrever as estações necessárias com antecedência e salvá-las uma a uma. Não há sequer um apagamento de estação no canal. ou ainda não descobri. 2. O MicroSD ainda não foi testado, mas verifiquei o USB, coloquei em pen drives de 4 e 8 GB, tudo funciona corretamente e rapidamente, mas não consegue ler pastas e retroceder faixas. A leitura está em ordem. Isso também deve ser levado em consideração. Mas esse recurso inerente a quase todos os sistemas desse tipo. Portanto, isso pode ser considerado como um nitpick. Além disso, há um dente azul, que, para mim, muito mais relevante e conveniente em todos os sentidos, não há problemas com isso. 3. Na realidade, ao contrário da foto, eu pessoalmente não gostei muito do aspecto das grelhas, a qualidade das próprias grelhas e a sua fixação na 3. Eles parecem melhores sem eles, mas também o plástico barato, mesmo exteriormente, revela que isso está longe de ser "hi-fi"))) 4. Instruções não muito convenientes. 5. A resposta ao pressionar os botões no painel ou no controle remoto um pouco lenta, mas não irritante. Mas rapidamente o som não desaparece. mais fácil pressionar MUTE imediatamente.

Rádio FM APENAS UM PROBLEMA. Eles não parecem possuir essa tecnologia. Há um alto-falante portátil e há a mesma treta com o rádio, até o fio como antena não ajuda. Em comparação, o Supra tem antena embutida e pega todos os canais de rádio sem distorção. O resultado - o rádio não funciona.

Aparentemente houve um casamento. Há um forte assobio assim que você o liga. Assobio ainda mais forte ao tocar de qualquer fonte. No assobio apenas quando o som estiver em 62-63. Quando o som reduzido em 00, eles continuam a tocar. Vou levá-lo na garantia.

Não encontrei