

# artelo Rotativo Metabo UHEV 2860-2 Quick 60071350

Embora as mos de golpe e chicotadas cansem porque no h sistema antivibrao (vale a pena dar uma olhada mais de perto em perfs com motor vertical, eles geralmente tm sistemas AVC). O principal problema no com a furadeira em si, mas com as lojas que a vendem (por exemplo, 220 volts, muitas de suas lojas so franquias, na verdade um empresrio individual, ento cuidado, considere que a garantia ser de 1 ano na melhor das hipteses) se voc o levar para uso profissional, impossvel obter uma garantia oficial de 3 anos apenas por causa da "franquia".

Ao alternar os modos, necessrio monitorar se as marchas foram engatadas (iniciar aps a comutao deve ser feito em modo inativo para garantir que o modo esteja ligado, menos a multifuncionalidade). Definitivamente uma ferramenta para um usurio experiente e alfabetizado. Os interruptores devem ser protegidos contra poeira. Aps a concluso do trabalho, sopra com ar ou limpe com uma vassoura e aspirador de p. Exigente sobre a qualidade das hastes sds+ (execuo do mandril muito precisa, a haste pode ficar presa mesmo com uma nova broca)