

Kaldewei Eurowa banheira 150x70

um modelo com falhas gravesEles nos trouxeram este modelo alegando que o ao de 2,3 mm. O marido pegou um paqumetro e mediu. 1,5-1,7. Eles se recusaram a aceitar, o que muito bom.

modelo com defeitos gravesCaro, cheio de arranhes vindos do nada, estreito

modelo com defeitos gravesComprado em abril de 2016 em junho, cedeu nas pernas e esmalte rachado. O horror do banheiro 150/70 como uma lata. Na hora de comprar, falaram metal 2,4mm sem esmalte, uma mentira deslavada.

Compramos, um ms depois o fundo cedeu nos pontos de apoio nas pernas e o esmalte rachou ali. A ferrugem apareceu ao redor do ralo. Quando voc est no banheiro, todo o fundo cede sob seus ps (meu peso de 80 kg). Escrevemos uma reclamao para a fbrica, eles responderam: nossas banheiras so excelentes, seu defeito causado por instalao inadequada!))) No espervamos outra resposta...

Comprei, um ms depois, o fundo cedeu em lugares de apoio nas pernas e o esmalte rachou l. A ferrugem apareceu ao redor do ralo. Quando voc est no banheiro, todo o fundo cede sob seus ps (meu peso de 80 kg). Escrevemos uma reclamao para a fbrica, eles responderam: nossas banheiras so excelentes, seu defeito causado por instalao inadequada!))) No espervamos outra resposta...