## **Lavatrio Jacob Delafon Escale E1211-00**

modelo ruimAdquirido em 2009, aps 3 anos comearam a aparecer rachaduras profundas ao redor do ralo e do ralo lateral. No fomos a lugar nenhum, pois consideramos intil ...... bvio para ns que isso um defeito de fabricao: algo est errado com a queima ou a qualidade do esmalte (meu marido trabalhou em uma fbrica de cermica e afirmou inequivocamente o "diagnstico"). O fabricante e seus representantes nunca admitiro isso, o que significa que intil perder tempo com uma substituio / reembolso.

## bom modelo

modelo regularDepois de um ano, a pia rachou um pouco no fundo da bacia, dois anos depois, rachaduras apareceram em vrios outros lugares.

modelo terrvelEnto, ATENO resposta: segure a cadeira, "devido gua direta sobre os mveis, seu caso no est coberto pela garantia." Sim, voc no est enganado, eles escreveram sobre mveis projetados para banheiros, onde, por definio, estamos com voc, e o prprio mvel est em contato com a gua, e por mais cuidadoso que uma pessoa seja, certamente cairo gotas de gua em vrias partes do mvel. isso no um caso de garantia. Ao mesmo tempo, ressalto mais uma vez que este armrio foi projetado para uma pia, h uma torneira na pia projetada especificamente para esta pia, mas ainda borrifa gua que foi imediatamente enxugada. O mais interessante foi que um amigo que recebeu a cidadania francesa e viveu em Pornichet, e por isso teve uma situao semelhante com este fabricante, mas tudo mudou I sem dvida. E no poderia haver outro, como ele disse na Frana. E isso j cheira a discriminao contra os consumidores russos, que pode ser colocado de lado. Tire suas prprias concluses: