

Caldeira Protherm Medved 20 KL0M

No vejo

Dei erros algumas vezes

Ainda no vi

Ainda no encontrei.

Ainda no encontrei.

A caixa um pouco "frgil", a parte de baixo ficou um pouco enrugada durante a instalao. painel. A transio para a chamin foi feita de forma muito simples - um furo de 150mm de dimetro sem fixadores e grampos, mas esta tarefa foi feita um pouco "frgil", o lado inferior ficou um pouco enrugado durante a instalao. paenl, mas
..yandex.ru/next/users/pavelpru/album/230382/view/865358?page=0 lidou com essa tarefa.