

Fones de ouvido Atlanfa AT-7612

Por 2-3 anos, com uso ativo, as almofadas comeam a subir. O ponto fraco o mecanismo de ajuste da faixa de cabea, ele pressionado contra uma barra fina, estoura com o tempo e o mecanismo se desfaz (fita isolante preta corrige o problema)

Interferencia no udio