

# Pneus Nokian Hakkapeliitta R2 225/55 R17 97R Run Flat

Os pneus não são de alta qualidade!

Entupidos com pequenas pedras, o que afeta o equilíbrio e a vida útil da suspensão

A lateral do pneu não é catastróficamente forte, enquanto os pneus com índice XL - a parede lateral deve ser reforçada, mas muito macia na verdade. Como dizem, um fiasco.

Preço. A qualidade dos materiais e modo de obra, condições de garantia. Estabilidade média na estrada, frenagem medíocre. Maior desgaste.

Preço.

Preço muito alto. Qualidade de construção muito ruim. Perigoso! Made in Russia.

no