

Monitor LG 27QN600

- Carcaa feita do plstico mais barato. Esmagamento e rangido de plstico muito alto a cada 2 minutos por 1-1,5 horas aps ligar e desligar o monitor. - Matriz falsa de 10 bits (8+fr). Produz uma imagem supostamente com HDR10, mas na verdade indistinguvel de uma matriz normal de 8 bits.- Faz um loop na imagem de objetos em movimento rpido.- Joystick inconveniente e no confivel para navegao e controle de menu.

Incapacidade de ajustar a altura do monitor