

Cadeira de computador GT Racer X-2316

Qualidade. Aps alguns meses de uso, comeou a ranger desagradavelmente, o apoio de brao esquerdo rachou com o tempo. O apoio de brao direito no est firmemente preso base.

Todo o resto

No encontrado