

Alto-falante de carro JBL GTO-528

Cuidado! Levei 4 alto falantes para instalao na porta. No rdio, a proteo contra curto-circuito nos alto-falantes funcionou 2 vezes: descobriu-se que em um alto-falante havia uma junta de solda (uma tira peluda de estanho) e o contato em curto-circuito com a caixa do alto-falante. Eliminado e tudo ficou bem.

No h fios e suportes para montar o alto-falante no kit.