Lavatrio Jacob Delafon Escale E1211-00

Respingos atingem o cho e as paredes com mais frequncia do que em uma pia convencional devido ao nivelamento das bordas. Cerca de 3 anos depois, rachaduras "antigas" profundas comearam a aparecer :-) no revestimento cermico ao redor do ralo, que aumentam

Apareceram rachaduras no esmalte. O centro de servio reconheceu isso como um defeito de fabricao. Esta concluso foi enviada para a fbrica. Demorou mais de trs meses para esperar a deciso da fbrica de reconhecer as rachaduras como defeitos. A pia foi substituda por uma nova.

O revestimento est rachando.

JACOB DELAFON-French DIVORCE!Comprei um conjunto de mveis de banheiro (pia e armrio) h menos de um ano da a coleo como (diz o fabricante) mveis de banheiro de classe premium – R