

Pia de cozinha Franke Maris MRG 611-62 114.0306.79

Devido ao fato de no haver furos, nosso encanador "regular" se recusou a trabalhar com ele. Tipo, uma coisa cara, pode rachar. Encontramos outro em meia hora, a instalao ocorreu sem incidentes, rpida e limpa.

- No h estncil no kit para fazer um furo na bancada embaixo da pia. O estncil precisa ser marcado por voc mesmo.