

Relgio Casio MTP - 1219A-7B

uma vez que a fixao da pulseira ao relgio quebrou, mas eles a substituram e est tudo bem. o vidro est todo arranhado h 8 anos

A pulseira caiu depois de 4 anos, como j disse no resistente a tachas ou o que for. O vidro cedeu um pouco, mas no imediatamente e no de forma critica. Trabalho como motorista, s vezes fao reparos, esqueo de tirar o relgio.

pulseira: no ponto de fixao eles comeam a balanar depois de um ano, a fixao pode estar torta, os pinos no ponto de fixao no so muito Forte. o vidro mineral foi arranhado no dia seguinte depois que ele deixou as chaves com o relgio no bolso. O calendrio no lugar do nmero 3 no sabe que no h apenas 31 dias em um ms e que voc tem que traduzi-lo a cada dois meses.

talvez eu estivesse to ativo, mas a pulseira depois de dois anos nos locais de fixao do relgio se afrouxou completamente e ainda no gostei muito que no mostrador no haja nmeros fosfricos, mas apenas pontos