

Mquina de lavar roupa Atlant CMA 60C1010

No h nenhuma.

Dimenses!--a profundidade real de 55 cm (48 cm ao longo da tampa superior, mas a mquina em si se destaca com uma escotilha).

Ele quebrou aps 15 minutos

Muito barulhento : especialmente - um dreno alto. H sempre gua na bandeja de p direita (talvez algum saiba com o que isso est conectado?)

Como eles escreveram na reviso anterior, uma mangueira de drenagem curta. Ainda h uma leve vibrao, embora seja definida de acordo com o nvel. (comparado com o AEG, que fica como um encravado)

Ainda no percebi

Vibrao perceptvel durante o ciclo de centrifugao. Uma mangueira curta est includa.