

Auscultadores Sven AP-860V

TUDO! Esta uma grande falha.

Silencioso, sujo

nada para fazer

Quebra rpido...

sem graves, o controle de volume est quebrado. de um golpe no muito forte dentro dos alto-falantes se desprenderam. a pele rachou muito rapidamente. Minha opinio que caro. melhor adicionar a mesma quantidade e comprar um Sonya MDR normal

"Pele" aps 1 - um ano e meio comea a rasgar (no muito), as orelhas no "balanam" por causa disso, som no ideal isolamento, mas bom (com som a 32% de si mesmo no consigo ouvir). Corpo plstico das orelhas! (O pai tem o hbito de dar-lhes shalbans e por causa disso h uma batida muito forte e alta nos ouvidos :D)

- no o melhor ajuste de tamanho- eles so grandes e pesados