

# Mquina de barbear Philips Series 9000 S9711/31

Enorme estao de carregamento com dublagem terrvel. No adequado para muito peludos

Qualidade de construo, preo

O sistema de limpeza funciona de forma repugnante. Devido ao fato de que muito cabelo permanece aps a limpeza no aparelho e na prpria lmina, ele deve ser escovado manualmente com uma escova.

No

No detectado

No detectado.

Fraco , muitas vezes sujo, as ovelhas no esto felizes