

# ador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-K 22 400

no encontrado

nenhum

Estava em operao de um prdio de apartamentos por apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!