

# Carcaa Thermaltake Versa H24

A parede traseira no adequada para o gerenciamento adequado de cabos. A protuberancia pode ter ido at o fim.

Instalar uma placa-me INFERNOPouco espao para cabos atrs da tampa traseiraO cabo de alimentao da CPU no pode ser puxado para trs da placa-meSleds rgidos pendurados a bit

- Uma janela no verso do tapete. A placa-me no combinou com a montagem do cooler do processador no ASUS P8P67 m/s, ento para trocar o cooler, voc ter que remover a me. Cabo de 8 pinos para alimentao da placa-me no kit- HDD no fica muito apertado no tren - o indicador LED bastante brilhante, pode distrair noite