

# Pia de cozinha Franke Basis BFG 611-97 114.0363.932

Alto custo. Acrescento que sais de dureza secos e outros contaminantes so claramente visveis no material marrom escuro.

Montagens. A pia tem quatro fixadores. Dois na frente e dois atrs. No h prendedores nas laterais. No certo. As laterais da pia no so pressionadas completamente, 1 mm no atinge a bancada. O silicone se acumula l e escurece com o tempo. As montagens em si deixam muito a desejar. Eles so inseridos em furos dia. 8 mm e os pinos de plstico esto estourando. Quando voc prende a pia na bancada, os fixadores saem (fixados com uma chave de fenda). Perdi 3 de 4. At as instrues dizem para no usar uma chave de fenda. Acabou jogando fora os pinos. Martelou as cavilhas dos mveis nos furos da pia e fixou os prendedores na pia com as hastes dos excntricos dos mveis. Mantenha morto. Os acessrios que usei custam 20 rublos. O que os fabricantes esto pensando?