

Pneus Vredestein Snowtrac 5 195/55 R16 87H

em condies de gelo e gelo, com um ajuste de interferncia, mas sobe uma colina decente!

barulhento, no crtico

Parede lateral fraca. Se a presso cair um pouco - ao bater em um obstculo, h uma alta probabilidade de obter uma hrnia. Visualmente - h desgaste no eixo de acionamento (uniforme). A porcentagem difcil de estimar, mas a diferena com o eixo traseiro perceptvel. Percorreu apenas 5.000 km. Pneus meados de 2015

nenhuma falha observada 2 atm de presso