

Assista Casio Edifice EF-129SG- 1A

J mencionado, veja acima. + Caro.

Aps um ms de operao, todas as partes polidas da carroceria esto com pequenos arranhes!!!
Embora eu use roupas.

1. Grave (ou talvez no uma desvantagem)2. Sputtering nas mos brilham por no mais que uma hora.3. Bateria. Ela se sentou um ano depois. Ao abrir o gabinete, fiquei surpreso com a quantidade de espao que o profissional d de forma inepta. Poderiam ter colocado uma bateria maior.