

# Caixa de ferramentas Stanley 1- 93-968

tudo foi decepcionante. Fechaduras, embora de metal, mas ficam e seguram em ranhuras de plástico. Quantas vezes tive que recolher parafusos espalhados e outros detritos empilhados na bandeja da gaveta superior, devido a travas cadas. Vou pegar um noname barato (ao mesmo tempo em que usei um case noname barato - durou o mesmo) ou dispositivos mais caros (keter dewalt makita metabo bosch)

As paredes de plástico da caixa de ferramentas se deformaram se houver muito peso colocado neles. A gaveta de baixo tem muito mais peso do que a gaveta de cima e parece que quer cair o tempo todo. Eixo da roda de m qualidade, ou provavelmente plástico de baixa qualidade onde as rodas se juntam.