

Mquina de solda Kende IN-285

Descartvel.

O gabinete no teria atingido o gabinete

A amperagem no corresponde ao que foi declarado. Cabos de alimentao curtos. Preparado com midi sumnivnoy. Possivelmente liga de canto, mas no 100% cobre como indicado.

sem mala includa.